



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015 Y SU MODIFICATORIA POR RESOL-2018-210-APN-CNEA#MEM.

**CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 3	
Lugar y Fecha	Buenos Aires 07/11/2018
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Procedimiento de selección			
Tipo:	LICITACIÓN PÚBLICA	N°	05/2018
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F-88-2018		
Rubro:	421 - CONSULTORÍA DE INGENIERÍA DE PROCESOS		

Objeto de la contratación:
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE DE SISTEMAS DE PROCESOS

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
Día y Hora	20/11/2018 A LAS 11:10 Hs.
Costo del Pliego:	\$5.0000,00.-
Visita de Obra:	NO APLICA

DESCRIPCIÓN

Consulta N°1:
Para el caso de la herramienta CAESAR II, para análisis de flexibilidad de tuberías, indicar si puede ser utilizada (el documento ET-CAREM25XT-9 no lo menciona en particular, como sí lo menciona el documento ET-CAREM25XT-10), en que versión y estándar ASME de referencia.

Respuesta N°1:
Para la herramienta CAESAR II se deberá utilizar 2013 o compatible.

Consulta N°2:
Entre la documentación recibida del sistema 2200, no se encuentra la HD del recipiente 2200-BR-001 I y de los recipientes 2200-BR-001 II/III/IV. Asimismo, en el listado de documentos de ME, Equipos Estáticos, indica un juego de documentos para el recipiente 2200-BR-001 I y otro para los recipientes 2200-BR-001 II/III/IV. Según el P&ID PDI-CAREM25XT-57-r2, los equipos serían idénticos, pero al no contar con las HD, no se puede determinar esta condición. Por favor aclarar, si hay diferencias entre los recipientes, el faltante de las HHDD y si la duplicación de información es un error o es correcta.

Ing. Fernando VENANTI
Depto. Oficina Técnica de Ingeniería
GERENCIA DE AREA CAREM

Respuesta N°2:

Las HD de los recipientes 2200-BR-001 I y 2200-BR-001II/III/IV se encuentran en dentro del documento IN-CAREM25XT-12. Asimismo, considerar un juego de documentos para el recipiente 2200-BR-001 I y un juego de documentos para los recipientes 2200-BR-001 II/III/IV, dado que tienen características de diseño diferentes.

Consulta N°3:

Los recipientes 2200-BR-003 I y 2200-BR-003 II, tienen una única HD, según P&ID son idénticos, pero en el listado de documentos de ME, Equipos Estáticos, indica un juego de documentos para el recipiente 2200-BR-003 I y otro para el recipiente 2200-BR-003 II.

Por favor aclarar, si hay diferencias entre los recipientes y si la duplicación de información es un error o es correcta.

Respuesta N°3:

Considerar un juego de documentos para ambos recipientes.

Consulta N°4:


Se solicita aclaración respecto de las partes especiales indicadas en el sistema 1530.

Según la documentación HD-CAREM25XT-177, el filtro Y (ESP-002), el dispositivo arrestallamas (ESP-001) y la válvula de exceso de flujo (ESP-003), son partes a definir en la ingeniería de detalle (listado y ET), pero en el P&ID, figuran dentro del módulo de H2 como suministro del proveedor.

Por favor definir el alcance previsto.

Respuesta N°4:

El filtro Y (ESP-002), el dispositivo arrestallamas (ESP-001) y la válvula de exceso de flujo (ESP-003) forman parte de la unidad paquetizada (Skid) de acuerdo a lo indicado en el P&ID.



Ing. Fernando VENANTI
Dpto. Oficina Técnica de Ingeniería
GERENCIA DE AREA CAREM

Firma y Aclaración.