



Comisión Nacional de Energía Atómica



**GERENCIA DE ÁREA CAREM**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2019-446-APN-CNEA#MHA

**CIRCULAR ACLARATORIA  
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

**Circular Nº 4**

**Lugar y Fecha**

**Buenos Aires; 05/05/2020**

**Organismo contratante**

**COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA**

**Procedimiento de selección**

**Tipo:**

**CONCURSO DE PRECIOS**

**Nº**

**04/2020**

**Clase:**

**ETAPA ÚNICA NACIONAL**

**Modalidad:**

**SIN MODALIDAD**

**Expediente:**

**EX -2020-02671347-APN-GAC#CNEA**

**Rubro:**

**04 – SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL**

**Objeto de la contratación:**

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON PROVISIÓN DE MATERIALES EN PPAE - CAC**

**ACTO DE APERTURA:**

**Lugar/Dirección**

**GERENCIA DE ÁREA CAREM**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**

**- Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.**

**Día y Hora**

**18/05/2020 A LAS 11:10 Hs.**

**Costo del Pliego:**

**SIN VALOR**

**Visita de Obra:**

**APLICA**

**DESCRIPCIÓN**

A continuación se da respuesta a consultas.

**PREGUNTA 1)**

Por favor indicar el plazo de obra requerido, ya que no figura en el llamado ni en el pliego.

**RESPUESTA 1)**

El plazo de realización del servicio es de CIENTO VEINTE DIAS CORRIDOS (120) detallado en el Punto 1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.

**PREGUNTA 2)**

Se debe retirar una copia física del pliego o basta con la descargada de la página: <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/?p=9209> [1]

**RESPUESTA 2)**

No es necesario retirar el Pliego físico en la oficina de Sede Central, es suficiente con la descarga de la página <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/>.

**PREGUNTA 3)**

El pliego menciona los planos de los tableros secundarios y sus esquemas unifilares. No se encuentran los mismos. Podrán suministrar los planos unifilares de todos los tableros.

**RESPUESTA 3)**

Los unifilares de los tableros los deben entregar en la propuesta de acuerdo a las especificaciones y consumo de cada tablero

**PREGUNTA 4)**

No se puede determinar la ubicación del sector oficinas (punto 4.2.4) dentro del plano general. Es un entrepiso?

**RESPUESTA 4)**

Es un entrepiso lindero con el taller, no sobre el taller. El acceso se realiza por una escalera ubicada a la izquierda del taller según plano 4.2.1. El plano 4.2.4 se ubica a la izquierda del plano 4.2.1 y en un primer piso. En el plano adjunto a estas respuestas se indica la ubicación de las oficinas, escalera de acceso y taller en una vista desde un plano superior.

**PREGUNTA 5)**

No se indica la forma de montaje de las luminarias (deben ir suspendidas de las bandejas porta cables?)

**RESPUESTA 5)**

El diseño del sistema de iluminación del taller y del sector de oficinas queda a criterio del oferente deberá especificarse en la oferta.

**PREGUNTA 6)**

Al carecer de los unifilares de los tableros secundarios y planos completos no se puede determinar la cantidad de tomas y llaves a colocar en todos los ambientes. La iluminación se debe comandar en cada ambiente o directamente desde el tablero de iluminación?

**RESPUESTA 6)**

La iluminación del galpón o taller se debe comandar del tablero principal y la iluminación del sector de oficinas se comanda del tablero seccional del sector.

**PREGUNTA 7)**

Por favor indicar si la planta está en funcionamiento y si es así por favor indicar el tiempo que se tendrá para reparar y montar en el nuevo tablero principal los interruptores que se reusarán (Horno Arco Degussa H.V. 0.2; Interruptor Marlín Gerin Tripolar 160 Amp., regulable tipo caja moldeada Modelo NS250. \* Centor; Interruptor Marlín Gerin Tripolar 125 Amp., regulable tipo caja moldeada Modelo NS160 \* Horno Inducción EMA; Interruptor Marlín Gerin Tripolar 160 Amp., regulable tipo caja moldeada Modelo NS250).

**RESPUESTA 7)**

El sector queda a disponibilidad del trabajo requerido por lo que se le otorgará el tiempo necesario considerado por el contratista para el montaje del nuevo tablero principal. Luego se coordinará en el momento un corte programado del suministro de energía al tablero principal con el sector de usina del CAC. Este debe ser lo más corto posible ya que afecta a parte del edificio donde se encuentra el galpón y el sector de oficinas.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** CIRCULAR ACLARATORIA N° 4 - F-07/2020 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON PROVISIÓN DE MATERIALES EN PPAE - CAC

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.